

Art	Typ	Hersteller	D mm	Widerstand - Ohm	SBD/EBD dB	Bemerkung
H	4 Fe 56210 – 11	CSSR				Elektromagnetisch
S	5692 Ts	Fernsig	47,6			Steckmesser
H	6216.1 Kr	Krone & Co.	47,6			Dynamisch
H	908 dyn	Fernsig				Dynamisch
H	909	Lehner				Dynamisch
S	CB 68	Tonsil/Polen	47,6			Mittelkontakt, Kohle
S	DEMSCH 1A	UdSSR	23,0			Schraubklemme, Gradient
S	DK 321	RFT	36,5	200		Litze mit Kabelschuh, Elektrodyn, = HS 59
S	DK 322	RFT	36,5	200		Kontaktplatte, Elektrodyn, = HS 60
S	DK 323	RFT	36,5	200		Litze zum Einlöten, Elektrodyn, = HS 60/1
H	DKK 48 dyn	AKG				Dynamisch
S	DKO 48 (grün)	AKG		800	+1,5 bis -2,5	Kontaktflächen/Steckmesser, Elektrodyn, Verst.
S	DKO 48 (rot)	AKG		1200	-2,0 bis -5,0	Kontaktflächen/Steckmesser, Elektrodyn, Verst.
H	F 3030	FAC	30,1	40		Litze, polarisiert
H	H 200 (A)	RFT		200	0,0 bis -2,6	Elektromagnetisch
H	H 63 /Z 200	RFT	41,0	70	0,0 bis 0,3 Np	Mittelkontakt, Elektrodynamisch, ZB-Apparate
H	H 63 /Z 600	RFT	41,0	150	0,0 bis 0,3 Np	Mittelkontakt, Elektrodynamisch, OB-Apparate
H	H 600 (A)	RFT		600	0,0 bis -2,6	Elektromagnetisch
H	H 700 (A)	RFT	35,1	18 ... 28 nF	-1,0 bis -3,5	Steckmesser, Piezo
H	H 700 (B)	RFT	35,1	18 ... 28 nF	-3,0 bis -6,0	Steckmesser, Piezo
H	H 700 (C)	RFT	35,1	18 ... 28 nF	-6,0 bis -8,5	Steckmesser, Piezo
H	HK 200 (A)	RFT		200	0,0 bis -2,6	Schrauben, Elektromagnetisch
H	HS 59	RFT	36,5	200		Litze mit Kabelschuh, Elektrodyn, = DK 321
H	HS 60	RFT	36,5	200		Kontaktplatte, Elektrodyn, = DK 322, nur für FF
H	HS 60 / 1	RFT	36,5	200		Litze zum Einlöten, Elektrodyn, = DK 323
H	HS 77	Ungarn				Elektromagnetisch
H	HS 77 S		47,6	350		Steckmesser
S	Kr 129	Krone				
S	mph 72	Siemens				Kohle
S	mph 97	Siemens				
S	OB (I)	RFT	47,6	80	+0,9 bis +0,5 Np	Mittelkontakt, Kohle, wasserdicht, OB-Betrieb
S	OB (II)	RFT	47,6	80	+0,5 bis +0,1 Np	Mittelkontakt, Kohle, wasserdicht, OB-Betrieb
S	OB 60 (I)	RFT	47,6	60	+0,9 bis +0,5 Np	Mittelkontakt, Kohle
S	OB 60 (II)	RFT	47,6	60	+0,5 bis +0,1 Np	Mittelkontakt, Kohle

S	OB 60 (III)	RFT	47,6	60	+0,1 bis -0,3 Np	Mittelkontakt, Kohle
H	RH 200 (A)	RFT		200	0,0 bis -2,6	Elektromagnetisch
H	RH 200 (B)	RFT		200	-2,6 bis -5,2	Elektromagnetisch
H	RH 200 (C)	RFT		200	-5,2 bis -7,8	Elektromagnetisch
H	RH 200 (D)	RFT		200	-7,8 bis -10,4	Elektromagnetisch
H	RH 65 / 200 (I)	RFT		200	0,0 bis -0,3 Np	Elektromagnetisch
H	RH 65 / 200 (II)	RFT		200	-0,3 bis -0,6 Np	Elektromagnetisch
H	RH 65 / 200 (III)	RFT		200	-0,6 bis -0,9 Np	Elektromagnetisch
S	S 63 / ZB (I)	RFT	47,6	150	+0,9 bis +0,5 Np	Mittelkontakt, Kohle
S	S 63 / ZB (II)	RFT	47,6	150	+0,5 bis +0,1 Np	Mittelkontakt, Kohle
S	S 63 / ZB (III)	RFT	47,6	150	+0,1 bis -0,3 Np	Mittelkontakt, Kohle
S	S 700 / 40	RFT	30,1	1300	+7,5 bis -3,0	Steckmesser, Piezo, Verstärker
S	S 700 / p	RFT	30,1	17 ...47 k	+10,0 bis +4,0	Verstärker
S	S 701 / 1 (A)	RFT	47,6	200	+4,5 bis +1,0	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B308D, unipolar
S	S 701 / 1 (B/rot)	RFT	47,6	200	+1,0 bis -2,5	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B308D, unipolar
S	S 701 / 1 (C/gelb)	RFT	47,6	200	-2,5 bis -6,0	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B308D, unipolar
S	S 701 / 1N (B/rot)	RFT	47,6	170	+1,0 bis -2,5	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B308D, rot+
S	S 701 / 1N (C/gelb)	RFT	47,6	170	-2,5 bis -6,0	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B308D, gelb+
S	S 701 / 1R (weiß)	RFT	47,6	200	+5,0 bis +1,0	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B318D, geregelt, unipolar
S	S 701 / 1R (schwarz)	RFT	47,6	200	+2,0 bis -2,0	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B318D, geregelt, unipolar
S	S 701 / 1RN (weiß)	RFT	47,6	170	+5,0 bis +1,0	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B318D, geregelt, weiß+
S	S 701 / 1RN (schwarz)	RFT	47,6	170	+2,0 bis -2,0	Kontaktflächen/Steckmesser, Piezo, Verst. B318D, geregelt, schwarz+
S	S 701 / 40 (A)	RFT	47,6	150	+4,5 bis +1,0	Kontaktflächen, Piezo, Verstärker
S	S 701 / 40 (B)	RFT	47,6	150	+1,0 bis -2,5	Kontaktflächen, Piezo, Verstärker
S	S 701 / 40 (C)	RFT	47,6	150	-2,5 bis -6,0	Kontaktflächen, Piezo, Verstärker
S	S 701 / 40pu (A)	RFT	47,6	200	+4,5 bis +1,0	Kontaktflächen, Piezo, Verstärker, unipolar
S	S 701 / 40pu (B)	RFT	47,6	200	+1,0 bis -2,5	Kontaktflächen, Piezo, Verstärker, unipolar
S	S 701 / 40pu (C)	RFT	47,6	200	-2,5 bis -6,0	Kontaktflächen, Piezo, Verstärker, unipolar
S	S 701 / 40R	RFT	47,6	150		Kontaktflächen, Piezo, Verstärker, geregelt
S	S 701 / 40Rpu	RFT	47,6	190	+6,0 bis 0,0	Kontaktflächen, Piezo, Verstärker, geregelt, unipolar
S	S 701 / 100	RFT	47,6	100		Kontaktflächen, Piezo, Verstärker
S	S 701 / 100pu	RFT	47,6	100	+1,0 bis -5,0	Kontaktflächen, Piezo, Verstärker, unipolar
S	SK 80 Ts	F. Reiner				
S	T 810	Kirk Acoustics	30,1			Steckmesser
H	T 815	Kirk Acoustics	30,1			Steckmesser
H	TA 56 M	UdSSR	41,0	50		Schrauben, gepolt
H	tph 72 dyn	Siemens				Dynamisch

S	TS 30	ITT	47,6			Steckmesser
S	TS 71	Siemens				Piezo, Verstärker
S	W 33		47,6			Mittelspitzenkontakt
H	W 66	Tonsil/Polen	47,6	230		Schrauben
H	W 83	Tonsil/Polen	47,6			Steckmesser
S	ZB (I)	RFT	47,6	150	+0,9 bis +0,5 Np	Mittelkontakt, Kohle, wasserdicht, ZB-Betrieb
S	ZB (II)	RFT	47,6	150	+0,5 bis +0,1 Np	Mittelkontakt, Kohle, wasserdicht, ZB-Betrieb
S	ZB (III)	RFT	47,6	150	+0,1 bis -0,3 Np	Mittelkontakt, Kohle, wasserdicht, ZB-Betrieb
S	ZB 58 (I)	RFT		150	+0,9 bis +0,5 Np	Mittelkontakt, Kohle
S	ZB 58 (II)	RFT		150	+0,5 bis +0,1 Np	Mittelkontakt, Kohle
S	ZB 58 (III)	RFT		150	+0,1 bis -0,3 Np	Mittelkontakt, Kohle
H	ZBH61	RFT		200	0,0 bis -0,3 Np	Elektrodynamisch
H	ZB62H	Hagenuk				
H = Hörkapsel, S = Sprechkapsel						
	Empfindlichkeiten SK	RFT	DBP		SBD	
			I		+8,0 +4,5 dB	
		A = grün	II		+4,5 +1,0 dB	
		B = rot	III		+1,0 -2,5 dB	
		C = gelb			-2,5 -6,0 dB	
	Empfindlichkeiten HK	RFT	DBP		EBD	
		A = ohne			0,0 -2,6 dB	
		B = blau			-2,6 -5,2 dB	
		C = grün			-5,2 -7,8 dB	
		D = rot			-7,8 -10,4 dB	